

ACTIVIDADES
SE INSTALARON 2 FUSIBLES
SE RECOGIERON CARCAZAS OV-15 QUE SE CALLERON
SE RECOGIERON CARCAZAS OV-15 QUE SE CALLERON
LAMPARA ESTABA CALLENDO Y SE REACOMODO
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CALLENDO
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE HABILITO AREA DE 1 ESFERA
SE DIO APOYO A RUTA 303 A REMOLCAR PARA TRASLADAR A TALLER
SE REACTIVO EL AREA INTERRUPTOR DAÑADO SE REACOMODA AREA DEJANDO EN FUNCION
APROBADO DE VARIOS AREAS DE CARGERA
SE RESTABLECIO AREA DE 12 LAMPARAS SE RETIRARON 20 W DE NEUMANEL
SE CAMBIO ITM DE 50 AMP DEJANDO AREA EN FUNION
SE RETIRO REFLECTOR DE 1000 W FRENTE AL SE RETIRARON 2 OV-15
SE REVISIA CONTROL Y MONITEO
SE RETIRO POSTE DE DEL MONUMENTO A LA BANDERA
SE REACOMODO FAROL SE REVISIA SECCION
SE REACOMODO LAMPARA SE REACOMODO LAMPARA ESTABA

SE DEJO AREA EN FUNCION CABLE DAÑADO
SE CORRIGE CONEXIÓN DEJANDO AREA EN FUNCION
SE REALIZO CEPA E INSTALO 1 ACOMETIDA
SE RECOGIERON 50 MTS DE CABLE
SE DIO APOYO PARA RESTABLECER CAMARA DE VIGILANCIA
SE REACOMODO LUMINARIA DEJANDO EN FUNCION
SE REALIZO CENSO DE TAPAS DE REGISTRO
SE ESCARBO PARA UNA BASE FTE. ELEKTRA
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CALLENDO
SE REACOMODARON 2 LAMPARAS EN FUENTE DE
SE INSTALARON 2 REFLECTORES
SE INSTALARON 1 BASE SOCKET 7.200 V
SE EXCAVARON 2 CEPAS PARA INSTALAR 2 FAROLAS
SE INSTALO BASE SOCKET
SE INSTALO CONTACTOR Y FOTOCELDA DEJANDO EN FUNCION EL AREA
SE DIO APOYO A GRUA
SE CAMBIO CONTACTOR SE CAMBIO CONTACTOR
SE REALIZO UNA SEPA PARA POSTE
SE REACOMODARON 2 LAMPARAS QUE ESTABAN CALLENDO POR LA

SE DIO APOYO A LA GRUA
310 EN ARMAR LO

SE REVISO CONTACTOR
DEJANDO EN FUNCION 5
LUMINARIAS

SE INSTALARON 2 FOCOS
DE 100 W Y 2 BALASTROS
A PRUEBA

SE DIO APOYO A PONER
UNAS PASTILLAS DE 30
AMP

SE RESTABLECIO EL AREA

SE LE DIO
MANTENIMIENTO AL
GIMNACIO
SE LE DIO
MANTENIMIENTO AL
LIENZO CHARRO

SE LES DIO APOYO EN
REACOMODO DE
CAMPANA Y SOCKET
SE REVISO AREA
DEJANDO EN FUNCION

SE REACOMODO BASE Y
SE QUITO POSTE PARA
ARREGLARLO
SE REACOMODO
LAMPARA ESTABA POR
CAER

SE RESTABLECIO AREA

SE COLOCARON 25MTS DE

SE INSTALO UNA

SE REVISO REFLECTOR

SE CAMBIO CAPACITOR
SE RETIRARON 6 CAMPANAS DE LOS CAMPOS DE LA OBRERA
SE REVISO AREA ENCONTRANO FALSO CONTACTO DEJANDO EN FUNCION
FALSO CONTACTO EN AREA DE 32 LUMINARIAS DEJANDO EN FUNCION
SE INSTALARON 3 CAMPANAS DENTRO DEL DOMO
SE REvisa FOTOCELDA DEJANDO EN FUNCION EL AREA DE 6 LUMINARIAS
SE INSTALARON 7
SE DEJO EN FUNCION AREA DE 24 LUMINARIAS
SE CAMBIA FOTOCELDA DEJANDO EN FUNCION AREA DE 6 LUMINARIAS
SE INSTALARON 6
SE INSTALARON
SE RECOGIO UN POSTE
SE DEJO EN FUNCION AREA
SE REACTIVO CENTRO DE MEDICION
SE DIO APOYO EN CABLEADO E ILUMINACION PARA EVENTO DE MOTOCROSS

SE INSTALARON 4 ESFERAS EN EL PARQUE 4TO CENTENARIO
SE RETIRARON 35 REFLECTORES DE LA PISTA MOTOCROSS
SE RETIRARON LAMPARAS DE LA PISTA MOTOCROSS PARA RESGUARDO EN ALMACEN
SE REACOMODO CABLES E INSTALANDO TUBO CONDUIT DEJANDO AREA EN FUNCION
SE LE DIO APOYO EN REVISION DE LUMINARIA
SE RECOMODO POSTE
SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA CALLENDO
SE LE DIO APOYO A LA GRUA 310 EN COLOCACION DE POSTE EN PASEO DEL MINERAL
SE REACOMODO
SE REVISO Y SACO CENSO DEL JARDIN
SE LE PUSO TORZALES PARA AMACISAR TUBERIA CONDUIT
SE REVISO AREA DEJANDO EN FUNCION
SE REVISO QUE EL POSTE ESTUVIERA INSTALADO
SE INSTALO 1 CENTRO DE CARGA
SE ENCONTRO CABLE QUEMADO SE ARREGLO Y QUEDO EN FUNCION

SE INSTALARON 3 POSTES
SE DIO APOYO A TRANSLADAR 3 POSTES PARA SU INSTALACION
SE INSTALO 10 ESFERAS OPALINA EN EL PARQUE
SE DIO APOYO A PINTAR 11 POSTES
SE INSTALO 1 CENTRO DE CARGA Y 70 MTS DE CABLE
SE CORRIGE CORTO CIRCUITO EN CABLE DE ALIMENTACION
SE COLOCO REFLECTOR FRENTE A DEPORTIVA BENITO JUAREZ
SE RETIRA POSTE PARA REPARACION YA QUE TIENE CABLES DAÑADOS
SE DIO APOYO A MANTENIMIENTO EN COLOCAR UN CONTACTO PARA SOLDAR
SE INSTALARON 6 ESFERAS OPALINA EN EL PARQUE
SE PINTARON 3 POSTES
SE COLOCARON 80 MTS PARA ALIMENTAR 2 POSTES 40 MTS AEREOS Y 40 SUBTERRANEOS DE CABLE XLP# 6
SE DIO REVISION A DIFERENTES AREAS DE EQUIPO DE MEDICION ENTREGANDO LOS EQUIPOS DAÑADOS AL ALMACEN
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CAIDA DEJANDO EN FUNCION
SE CABIO FOCO YA QUE ESTABA QUEBRADO

SE CAMBIO 2 PASTILLAS DE 40 AMP DEJANDO EN FUNCION 2 AREAS DE 13 LUMINARIAS
SE ALIMENTO 1 AREA
SE CAMBIO MATERIAL DE 150 VS A 100 ADM
SE HACE CAMBIO DE MATERIAL
SE DIO APOYO A
SE INSTALO 1 POSTE CON 2 LUMINARIAS
SE RETIRA POSTE CHOCADO
SE RESTABLECE CONTROL DEJANDO AREA EN FUNCION
SE CAMBIO FOTOCELDA EN CONTROL
SE LE CAMBIO CAPACITOR DAÑADO
SE REACOMODARON 4 LUMINARIAS
SE INSTALO 1 POSTE CON SUS 2 LUMINARIAS
SE REACOMODO LUMINARIA DEJANDO EN FUNCION
SE ACOMODO FOCO Y SOQUET DEJANDO EN FUNCION
SE REUBICARON 4 ESFERAS Y SE INSTALARON 3
SE INSTALO 1 CONTACTOR
SE REACOMODO LUMINARIA DEJANDO EN FUNCION
SE RETIRARON 2 REFLECTORES QUE ESTABAN A PRESTAMO
SE RETIRO POSTE DAÑADO

ACTIVIDADES
SE INSTALARON 2 FUSIBLES
SE RECOGIERON CARCAZAS OV-15 QUE SE CALLERON
SE RECOGIERON CARCAZAS OV-15 QUE SE CALLERON
LAMPARA ESTABA CALLENDO Y SE REACOMODO
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CALLENDO
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE HABILITO AREA DE 1 ESFERA
SE DIO APOYO A RUTA 303 A REMOLCAR PARA TRASLADAR A TALLER
SE REACTIVO EL AREA INTERRUPTOR DAÑADO SE REACOMODA AREA DEJANDO EN FUNCION
APROBADO DE VARIOS AREAS DE CARGA
SE RESTABLECIO AREA DE 12 LAMPARAS
SE RETIRARON 20 W DE NEUTRAL
SE CAMBIO ITM DE 50 AMP DEJANDO AREA EN FUNCION
SE RETIRO REFLECTOR DE 1000 W FRENTE AL
SE RETIRARON 2 OV-15
SE REVISÓ CONTROL Y NO PASÓ
SE RETIRO POSTE DE DEL MONUMENTO A LA BANDERA
SE REACOMODO FAROL
SE REVISÓ TSECCION ENCONTRANDO CABLE

SE CONECTO CENTRO DE SE CONECTO PASTILLA Y
SE DEJO AREAS EN SE CAMBIO DE LUGAR
SE PRESTARON 4
SE LLEVARON FOCOS
3 MTS DE POLIDUCTO
SE DEJO AREA EN FUNCION
CABLE DAÑADO
SE CORRIGE CONEXIÓN DEJANDO AREA EN FUNCION
SE REALIZO CEPA E INSTALO 1 ACOMETIDA
SE RECOGIERON 50 MTS DE CABLE
SE DIO APOYO PARA RESTABLECER CAMARA DE VIGILANCIA
SE REACOMODO LUMINARIA DEJANDO EN FUNCION
SE REALIZO CENSO DE TAPAS DE REGISTRO
SE ESCARBO PARA UNA BASE FTE. ELEKTRA
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CALLENDO
SE REACOMODARON 2 LAMPARAS EN FUENTE DE

SE INSTALARON 2 REFLECTORES
SE INSTALARON 1 BASE SOCKET 7.200 V
SE RESTAURO AREA COMPLETA DE CE
SE EXCAVARON 2 CEPAS PARA INSTALAR 2 FAROS
SE INSTALO BASE SOCKET
SE INSTALO CONTACTOR Y FOTOCELDA DEJANDO EN FUNCION EL AREA
SE DIO APOYO A GRUA
SE CAMBIO CONTACTOR SE CAMBIO CONTACTOR
SE REALIZO UNA SEPA PARA POSTE
SE RECOMODARON 2 LAMPARAS QUE ESTABAN CALIENDO POR LA SE DIO APOYO A LA GRUA 310 EN ARMAR LO
SE REVISO CONTACTOR DEJANDO EN FUNCION 5 LUMINARIAS
SE INSTALARON 2 FOCOS DE 100 W Y 2 BALASTROS A PRUEBA
SE DIO APOYO A PONER UNAS PASTILLAS DE 30 AMP

SE RESTABLECIO EL AREA

SE LE DIO
MANTENIMIENTO AL
GIMNACIO

SE LE DIO
MANTENIMIENTO AL
LIENZO CHARRO

SE LES DIO APOYO EN
REACOMODO DE
CAMPANA Y SOCKET

SE REVISO AREA
DEJANDO EN FUNCION

SE REACOMODO BASE Y
SE QUITO POSTE PARA
ARREGLARLO

SE REACOMODO
LAMPARA ESTABA POR
CAER

SE RETIRARON 6
CAMPANAS DE LOS
CAMPOS DE LA OBRERA

SE REVISO AREA ENCONTRANO FALSO CONTACTO DEJANDO EN FUNCION
FALSO CONTACTO EN AREA DE 32 LUMINARIAS DEJANDO EN FUNCION
SE INSTALARON 3 CAMPANAS DENTRO DEL DOMO
SE REVISIA FOTOCELDA DEJANDO EN FUNCION EL AREA DE 6 LUMINARIAS
SE INSTALARON 7
SE DEJO EN FUNCION AREA DE 24 LUMINARIAS
SE CAMBIA FOTOCELDA DEJANDO EN FUNCION AREA DE 6 LUMINARIAS
SE INSTALARON 6
SE INSTALARON
SE RECOGIO UN POSTE
SE DEJO EN FUNCION AREA
SE REACTIVO CENTRO DE MEDICION
SE DIO APOYO EN CABLEADO E ILUMINACION PARA EVENTO DE MOTOCROSS
SE INSTALARON 4 ESFERAS EN EL PARQUE 4TO CENTENARIO
SE RETIRARON 35 REFLECTORES DE LA PISTA MOTOCROSS
SE RETIRARON LAMPARAS DE LA PISTA MOTOCROSS PARA RESGUARDO EN ALMACEN

SE DEJO EN FUNCION EL JARDIN DE LA PLAZA
SE RESTABLECIO HILO
SE RECONECTO A HILO PILOTO DEJANDO EN FUNCION
SE RETIRO MUFA CON TODO EL CENTRO DE MEDICION PARA SU REUBICACION FRENTE AL DIF
SE DEJO AREA EN FUNCION
SE DETECTO CORTO SE ARREGLO Y QUEDO EN FUNCION EL AREA COMPLETA
SE REACOMODO LUMINARIA
SE DEJO AREA DEL PARQUE EN FUNCION
SE REALIZO CENSO DE HILO PILOTO DE CALLES DE LA COL. INDUSTRIAL
SE DIO REVISION A EQUIPO DE MEDICION ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL CUAL SE RETIRO AL IGUAL QU EL MEDIDOR CON NO. 1WH957
SE DIO REVISION A EQUIPO DE MEDICION ENCONTRANDO EN MAL ESTADO EL CUAL SE RETIRO NO CUENTA CON EL EL MEDIDOR
SE DIO REVISION ENCONTRANDO DAÑADO EQUIPO DE MEDICION MEDIDOR DESTRUIDO

SE DIO APOYO EN INSTALACION DE CONTACTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO ELLOS PROPORCIONARON EL MATERIAL
SE REACOMODO LUMINARIA APUNTO DE CAER
SE INSTALARON 15 METROS DE CABLE DEJANDO AREA EN FUNCION
SE REVISO ENCONTRANDO HILO PILOTO Y EQUIPO DE MEDICION DAÑADO SIN MEDIDOR
SE REVISO ENCONTRANDO HILO PILOTO Y EQUIPO DE MEDICION DAÑADO MEDIDOR NO .2790Y1
SE REVISO AREA ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDICION DAÑADO CON NUMERO DE MEDIDOR R57R03
SE DIO APOYO A PINTAR 10 POSTES Y SE RETIRO CABLE NEUTRANEL
SE DIO APOYO A MANTENIMIENTO EN PINTAR 10 POSTES
SE REVISO AREA ENCONTRANDO CABLE CORTADO
SE DEJO AREA EN FUNCION
SE RESTABLECE AREA DE INTERRUPTOR MAGNETICO
SE INSTALO CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS SE REACOMODARON 2 LUMINARIAS AL HILO PILOTO
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CALLENDO
SE INSTALO 60 MTS DE CABLE DEJANDO EN FUNCION AREA

SE DIO REVISION A DIFERENTES AREAS DE EQUIPO DE MEDICION ENTREGANDO LOS EQUIPOS DAÑADOS AL ALMACEN
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA CAIDA DEJANDO EN FUNCION
SE CABIO FOCO YA QUE ESTABA QUEBRADO
SE CAMBIO 2 PASTILLAS DE 40 AMP DEJANDO EN FUNCION 2 AREAS DE 13 LUMINARIAS
SE ALIMENTO 1 AREA
SE CAMBIO MATERIAL DE 150 VS A 100 ADM
SE HACE CAMBIO DE MATERIAL
SE DIO APOYO A
SE INSTALO 1 POSTE CON 2 LUMINARIAS
SE RETIRA POSTE CHOCADO
SE RESTABLECE CONTROL DEJANDO AREA EN FUNCION
SE CAMBIO FOTOCELDA EN CONTROL
SE LES PRESTO 5 REFLECTORES PARA LA FIESTA PATRONAL
SE LE CAMBIO CAPACITOR DAÑADO

SE REACOMODARON 4 LUMINARIAS
SE INSTALO 1 POSTE CON SUS 2 LUMINARIAS
SE REACOMODO LUMINARIA DEJANDO EN FUNCION
SE ACOMODO FOCO Y SOQUET DEJANDO EN FUNCION
SE REUBICARON 4 ESFERAS Y SE INSTALARON 3
SE INSTALO 1 CONTACTOR
SE RETIRARON 5 REFLECTORES QUE ESTABAN PRESTADOS
SE REACOMODO LUMINARIA DEJANDO EN FUNCION
SE RETIRARON 2 REFLECTORES QUE ESTABAN A PRESTAMO
SE RETIRO POSTE DAÑADO
SE RETIRARON 2 LUMINARIAS QUE ESTABAN COLGANDO
SE REACOMODO POSTE
SE RETIRO POSTE CON SUS 2 LUMINARIAS
SE CABLEO EL KIOSCO
SE RESTABLECE PASTILLA TERMICA
RELEVADOR DAÑADO SE DEJO AREA DIRECTA EN FUNCIONAMIENTO
SE DEJO 2 AREAS EN FUNCION
SE REVISO AREA
SE DIO APOYO PARA
SE DIO APOYO A PARQUES
SE DIO APOYO A PARQUES
SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA
SE ARREGLO EQUIPO DE MEDICION Y SE INSTALO BASE SOQUET
SE REHABILITO CENTROS DE CARGA Y BASES SOKET

SE RESTABLECIO AREA COMPLETA
SE CAMBIARON 2 LUMINARIAS QUE ESTABAN EN FACHADAS DE LAS CASAS REUBICANDOLAS EN POSTE CONECTANDO A HILO PILOTO QUEDANDO EN FUNCION
SE RESTABLECIO EL AREA
SE REACOMODO TAPA
3 REDUCCIONES DE SOCKET