

**INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018**

**✚ Reparación de Fugas:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Julio</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fuga en línea de conducción de 18" de Sistema Carrillo.</li> <li>○ Fuga en línea de conducción de 14" de Sistema Carrillo.</li> <li>○ Fuga en línea de conducción de 10" del rebombero OXXO a cárcamo Huicot.</li> </ul> |
| <b>Agosto</b>                             |   |
| <b>Septiembre</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fuga en válvula de expulsión de aire del rebombero ubicado en cruceo Valparaíso-Jerez.</li> </ul>  |
| <b><u>TOTAL DE 04 FUGAS REPARADAS</u></b> |   |

**✚ Descomposturas sufridas arregladas:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Julio</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bomba dañada de rebombero Solidaridad (instalación de bomba 5GP).</li> <li>○ Se daña transformador 440-110, en tanque de colonia del Valle.</li> <li>○ Bomba dañada de pozo #6 de Sistema Carrillo.</li> <li>○ Bomba y motor dañados de rebombero 8 de Sistema Carrillo.</li> </ul>   |
| <b>Agosto</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fusibles tronados en rebombero 9 de Sistema Carrillo.</li> <li>○ Cuchillas caídas en pozo #13 de Sistema Pardillo (se arrancaron normal).</li> </ul>  |
| <b>Septiembre</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cuchillas caídas en rebombero Lomas del Mineral (se arrancaron normal).</li> <li>○ Falla bomba de pozo #4 de Sistema Carrillo (esto provoca menos producción y se notifica a Dirección General, ya que fue un cambio de bomba en el mes de mayo mediante programa de mantenimiento de pozos por contratista y esto ocasiono baja producción siendo contraproducente para el sistema).</li> <li>○ Se daña bomba de 2HP de rebombero Beleña.</li> </ul> |
| <b><u>TOTAL DE 09 DESCOMPOSTURAS</u></b> |  |

**✚ Suministro de Agua Potable:**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Julio</b> | Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las |
|--------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | diferentes colonias de la ciudad.   |
| <b>Agosto</b>     | Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad. |
| <b>Septiembre</b> | Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad. |

 **Muestreo de Cloración:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Julio</b>      | Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente. |
| <b>Agosto</b>     | Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente. |
| <b>Septiembre</b> | Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente. |

 **Mantenimientos:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Julio</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.</li> </ul> |
| <b>Agosto</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.</li> </ul> |
| <b>Septiembre</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.</li> </ul> |

 **Otras Actividades:**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Julio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se instala válvula de 4" de mariposa en rebombeo Fovissste.</li> <li>○ Se realiza un cambio de alimentación en Calle Jardines de Babilonia de Frac. Jardines de las Flores para el mejoramiento de abastecimiento del vital líquido.</li> <li>○ Se revisa rebombeo 1 de Sistema Carrillo y se capa tornillo de trinquete (se arranca normal).</li> </ul> |
|--------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cambio de canillas en pozo #16 de Sistema Pardillo.</li> <li>○ Se realiza recorrido con ingenieros de SAMA y CONAGUA para la supervisión de la eficiencia electromecánica de todos los pozos de los Sistemas Carrillo y Pardillo.</li> <li>○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable en las oficinas del SIAPASF.</li> </ul>   |
| <b>Agosto</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cambio de válvula de 12” en Calle Juan de Tolosa en Zona Centro.</li> <li>○ Se arregla taponamiento en línea de alimentación ubicado Calle Habana en Colonia Plutarco Elías Calles.</li> <li>○ Cambio de base socket de circuito eléctrico en tanque elevado de Colonia Emiliano Zapata.</li> <li>○ Se instala y arranca rebombeo 7 de Sistema Carrillo.</li> <li>○ Se arranca normal el Sistema Carrillo en virtud a la suspensión de servicio por la CFE.</li> <li>○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable en las oficinas del SIAPASF.</li> </ul> |
| <b>Septiembre</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable en las oficinas del SIAPASF.</li> </ul>  |