

**INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018**

✚ Reparación de Fugas:

Enero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en tubería de 3" de pvc que va del cárcamo oxco el rebombeo Huicot. Ocasinando un gasto al sistema por la cantidad de \$1,846.00. ○ Fuga en línea de conducción de 14" de pvc que va del rebombeo Pardillo a las colonias del sureste de la Ciudad. Ocasinando un gasto al sistema por la cantidad de \$3,600.00.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en tubería de 3" pvc, ubicada en calle manganeso del Frac. Real del Fresnillo. (Red secundaria) ○ Fuga en tubería de 2" de acero, se repara de manera provisional por ser fin de semana y no tener el material para su correcta reparación. (Red Secundaria) ○ Fuga en tubería de 2 ½" de diámetro que alimenta a la comunidad de Morfina Chávez. (Red Secundaria) ○ Fuga en línea de conducción de 14" de pvc que va del rebombeo Pardillo a las colonias del sureste de la ciudad. Ocasinando un gasto al sistema por la cantidad de \$3,100.00. (Tuberías Primarias) ○ Fuga en vástago de la válvula ubicada en calle Juana Gallo de la Col. Francisco Villa. (Válvulas y/o accesorios hidráulicos)
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en línea de conducción de 14" del Sistema Pardillo. ○ Fuga en tubería de 3" en crucero a Sosa. ○ Fuga en tubería de 4" de Laguna Seca. ○ Fuga en tubería de calle Flores Magón de la Col. Emiliano Zapata. ○ Fuga de tubería en calle Río Nasas de Col. Del Valle.
TOTAL DE 12 FUGAS REPARADAS	

✚ Pérdidas:

Enero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de material eléctrico del pozo No. 15 del Rancho la Luz de cable 1/0 AWG del transformador al arrancador de la bomba. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de material eléctrico del pozo No. 3 Sist. Carrillo de cable 1/0 AWG que va del transformador a la medición de CFE. De este incidente se repone material y se interpuso

	la denuncia ante la autoridad competente.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de material eléctrico del pozo 2 Bis Sist. Carrillo de cable 1/0 AWG que va del motor al arrancador
<u>TOTAL DE 03 PÉRDIDAS</u>	

✚ Descomposturas sufridas arregladas:

Enero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bomba de pozo No. 4 del Sistema Carrillo.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bomba de pozo No.14 del Rancho la Luz del Sistema Pardillo. ○ Se empaca válvula de alimentación de Col. Ecológica. ○ Se da mantenimiento al elevador de la compuerta de la Col. Mesoamérica.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bomba de pozo No.3 del Sistema Carrillo.
<u>TOTAL DE 05 DESCOMPOSTURAS</u>	

✚ Suministro de Agua Potable:

Enero	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
Febrero	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
Marzo	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.

✚ Muestreo de Cloración:

Enero	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
Febrero	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
Marzo	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.

✚ Mantenimientos:

Enero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.

 **Otras Actividades:**

Enero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se acude a la Colonia Del Valle para ver con los vecinos el desabasto de las calles Río Panuco, Río Bravo y Río Lerma. ○ Se encuentra taponamiento a la válvula de alimentación del agua potable del fraccionamiento Impresionistas. ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se acude a la colonia del Valle para realizar sondeos a fin de verificar interconexiones de tuberías de las calles Río Chapala esq. Río Panuco y Río Panuco esq. Río Balsas. Después se realizan interconexiones y taponamientos en red y con esto se soluciona el abasto de la calle Río Panuco. ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.