

**INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES  
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.**

**✚ Reparación de Fugas:**

<b>Julio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fuga en línea de conducción de p.v.c. de 10" que parte del rebombeo OXXO al cárcamo Huicot.</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 Fugas en la línea de conducción de p.v.c. de 10" que parte de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot.</li> <li>○ Fuga en línea de conducción de 14" del Sistema Pardillo a colonias del suroeste.</li> <li>○ Fuga en línea de conducción de 18" del Sistema Pardillo al tanque E. Zapata,</li> </ul>
<b>Septiembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 Fugas en la línea de conducción de p.v.c. de 10" que parte de rebombeo OXXO al cárcamo Huicot.</li> <li>○ 2 Fugas en línea de conducción de acero de 18" de del Sistema Pardillo.</li> <li>○ Fuga en línea de alimentación de 30" del Sistema Carrillo</li> </ul>
<b>TOTAL 10 DE FUGAS REPARADAS</b>	

**✚ Pérdidas:**

<b>Julio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 5 Sist. Carrillo de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente. (03/07/2017)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente. (24/07/2017)</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 3 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.</li> <li>○ Robo de material en pozo No. 2 bis de Sist. Carrillo. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 3 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente. (08/09/2017)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 3 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia</li> </ul>

	ante la autoridad competente. (22/09/2017)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Robo de material del pozo No. 6 Sist. Carrillo, 60.0 m.l. de cable 1/0 AWG. De este incidente se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.</li> </ul>
<b>TOTAL DE 08 PÉRDIDAS</b>	

**Descomposturas sufridas arregladas:**

<b>Julio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rebombeo Col. Solidaridad de 5h.p. daño en parte eléctrica y mecánica.</li> <li>○ Rebombeo Col. Fovissste de 7.5h.p daño en parte eléctrica y mecánica.</li> <li>○ Bomba de pozo No. 15 del Rancho la Luz de 60h.p., daño eléctrico.</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pozo No. 2bis. Del Sistema Carrillo, daño presentado en la columna de bombeo por oscilación que presenta en su eje axial.</li> </ul>
<b>Septiembre</b>	
<b>TOTAL DE 04 DESCOMPOSTURAS</b>	

**Suministro de Agua Potable:**

<b>Julio</b>	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
<b>Agosto</b>	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
<b>Septiembre</b>	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.

**Muestreo de Cloración:**

<b>Julio</b>	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
<b>Agosto</b>	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
<b>Septiembre</b>	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en

todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.

 **Mantenimientos:**

<b>Julio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.</li> </ul>
<b>Septiembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.</li> </ul>

 **Otras Actividades:**

<b>Julio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión con habitantes de las colonias: Emiliano Zapata y Las Flores para tratar asuntos relacionados con desabasto de agua potable, conjuntamente con los representantes de esas colonias.</li> <li>○ Se extrae taponamiento de piedras en válvula de la Calle Palo Verde, lo que impedía el flujo de agua potable en Colonia Insurgentes.</li> <li>○ Se realizó la interconexión en calle Veta de Plata del Frac. Lomas del Mineral con la alimentación del cárcamo de la Colonia Fovissste. (Con esto se resolvió el desabasto de esta calle, beneficiando a treinta familias).</li> <li>○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión en colonia Las Flores en compañía de la Directora y Subdirector del Sistema y personal operador con los habitantes de esta colonia para tratar asuntos relacionados con desabasto de agua potable. De lo anterior se realizaron las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realiza interconexión de red de agua potable en la calle Fray Servando Teresa de Mier esquina con paseo del Mineral.</li> <li>● Se extrae taponamiento localizado en la alimentación de 4" de diámetro sobre el paseo del Mineral a un costado de la tienda Soriana.</li> </ul> </li> <li>○ Se pone a trabajar el pozo No. 16 del Rancho la Luz, que se perforo y quipo por PRODDER, esta produciendo 26</li> </ul>

	<p>I.p.s., con esto se resuelve el desabasto de las colinas: Ecológica, Polvaredas, Mesoaméricas, Magisterial, Victoria, Impresionistas, Muralistas, Providencia, Abel Dávila García, Frac. González Ortega, Venustiano Carranza, Frac. Villas del Campestre, Jardines de las Flores. Pues ya se tiene el volumen suficiente para operar de manera constante la línea de conducción de 14" del Sistema Pardillo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.</li></ul>
<b>Septiembre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Reunión con habitantes de la colonia Emiliano Zapata para tratar asuntos relacionados con desabasto de agua potable, conjuntamente con los representantes de esas colonias.</li><li>○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.</li></ul>