



# INFORME TRIMESTRAL 2015 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS



## MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SERVICIOS REALIZADOS	APLICACIÓN EN AREAS:
<b>EN SERVICIO DE PLOMERIA:</b> se realizaron 10 trabajos en donde se utilizaron los siguientes materiales: piezas de herrajes (sapos, palancas, llaves angular, manguera p/ sanitario, y lavabo para sanitario.	BAÑOS PUBLICO DE MUJERES DEL EDIFICIO ANTIGUO, LIMPIA, RECURSOS HUMANOS, PRENSA, CATASTRO, SECRETARIA DE GOB.
<b>EN SERVICIO DE ELECTRICIDAD</b> se realizaron 09 trabajos en donde se utilizaron los siguientes materiales: lámpara de 32 watts, lámpara de focos ahorradores de 15 watts, apagadores, socket de porcelana, contacto doble, cable duplex cal. num. 12.	RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GOBIERNO, RECURSOS MATERIALES, DESARROLLO AGROPECUARIO, ACCESORES, JUEZ COMUNITARIO,.
<b>EN SERVICIO DE CERRAJERIA</b> se realizaron 10 trabajos en donde se utilizaron los siguientes materiales: se instalo chapa de archivero, se instaló cajones de archivero, reparo silla secretarial y escritorio, soldadura, tornillos, pijas, taquetes.	CATASTRO, PRENSA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GOBIERNO, CENTRO CE CONVENCIONES.
<b>EN SERVICIO DE PINTURA</b> se realizaron 10 trabajos en donde se utilizaron los siguientes materiales: cubeta de pintura color blanco, cubeta de impermeabilizante 5 años, cubeta de pintura anaranjado, rollo de membrana, espátulas, brochas de 6 ", brochas de 4", brochas de 3", rodillos rugosos, extensiones, thinner, estopa y charolas.	CENTRO DE CONVENCIONES, PANTEON SANTA TERESA, PANTEON SANTA CRUZ, PANTEON DE LA RESURRECION, DEPORTIVA BENITO JUAREZ, RAMPA DE EDIFICIO NUEVO.
<b>EN SERVICIO DE SOLDADURA</b> se realizaron 03 trabajos en donde se utilizaron varilla de soldar del 60.	SEGURIDAD PÚBLICA.
<b>EN SERVICIO DE TABLAROCA</b> se realizaron 02 trabajos en donde se utilizaron los siguientes materiales: hojas de triplay, postes para tablaroca, yeso, cinta para en papelar, pijas p/ tabla roca.	CATASTRO.
<b>EN SERVICIO DE ALBAÑILERIA</b> se realizaron 0 trabajos en donde se utilizaron los siguientes materiales: cemento, yeso, arena, sellador para muros.	