

SOCKET MOGUL	LAMPARA NUEVA 100 W DE LED	LAMPÁRA QUEMADA	REPOSICION	LAMPARAS 50 W	MEDIO USO 100 W	SOLARES	ACTIVIDADES	CONTRATISTA
							FALSO CONTACTO SE CAMBIO FUSIBLE Y FOTOSELDA DEJANDO	
							SE DIO APOYO PARA RETIRAR MALLA	
							CAMBIO DE LUMINARIA	
					1		CAMBIO DE LUMINARA DE 1/2 USO	
							SE DIO APOYO A QUITAR 2 LONAS	
					1		CAMBIO DE LUMINARA DE 1/2 USO	
							CABLE DAÑADO	
							CABLE DAÑADO	
							SE REACOMODO LUMINARIA	
							SE RETIRO POSTE Y SE REACOMODO LA BASE	
							SE REACOMODO LAMPARA ESTABA POR CAER.	
							SE RASTREO CORTO EN EL CABLE SUBTERRANEO DE SE ALIMENTARON 2 LAMPARAS DEL SECUNDARIO, DEJANDOLAS	
							SE DIO APOYO PARA RETIRAR UNA CANALETA	
							SE PAPAN 20 POSTES CON LAMPARA DE LED DE 100 W CON	
							SE INSTALARON 9 LAMPARAS SOLARES DE 72 W EN EL	
					1		SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO Y 60 MTS DE	
						4	SE CAMBIARON 4 LUMINARIAS DE LED SOLARES DE 200 W EN	
							SE INSTALARON 2 REFLECTORES DE 100 W, ELLOS LOS TENIAN.	
							SE DIO APOYO A DESARROLLO ECONOMICO A QUITAR CABLE	
	1						SE INSRALO 1 LAMPARA NUEVA FORLEXA	
	1						SE INSTALO 1 LAMPARA NUEVA DE 100 W	
	1						SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE 100 W	

							SE REVISARON 9 LUMINARIAS SE DIO APOYO A TRANSITO Y A CFE PARA CONECTAR LOS	
							SE RETIRARON LOS CABLES COLGADOS A ESPALDAS DE LA	
			1					
							SE INSTALO 56 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+ 1 PARA LA	
							SE CAMBIO FOTOCELDA Y CABLE DAÑADO EN ALIMENTACION SE REvisa EL AREA QUEDANDO EN FUNCION Y SE QUEDO DE	
							SE RESTABLECIO EL AREA DE LA DEPORTIVA BENTO JUAREZ	
							SE CAMBIO TERMICO GENERAL QUE SE ENCONTRABA DAÑADA 1	
							CONTACTOR DANADO, SE PUSO DIRECTO CON FOTOCELDA	
							CABLE DAÑADO. SE ARREGLARON CORTOS Y SE REEMPLAZO CABLE DEL SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXA. SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXA.	
			1					
			1					
							SE DIO APOYO PARA BAJAR PELOTAS EN EL GIMNASIO	
							SE CAMBIO FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	
							SE REINSTALO LAMPARA CAIDA	
							SE COLOCO FOTOCELDA	
							2 LAMPARAS ARREGLADAS Y 2 LAMPARAS QUEMADAS SE INTALO FOTOCELDA DE 220 V Y SE RETIRO LAMPARA PARA	
			1					
							SE ARREGLO CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO EL AREA	

	3					SE INSTALARON 3 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W, CON POSTES, SE RETIRARON LAMPARAS Y CABLE DE ALIMENTACION 2+1.	
	1					TENIA LOS CABLES CORTADOS DEL POSTE SE RASTREO CORTO, CABLES CORTADOS. SE OCUPA COMO 150 MTS DE CABLE PARA PONER A HP 3 SE RECONECTARON CABLES.	
	1				1	SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO DE 100W	
	2					SE RETIRARON 2 LAMPARAS Y SE RECONECTARON POSTES Y SE RETIRARON LAMPARAS DE LA ESQUINA DE ANDRES FARIAS Y SE INSTALO BASE SOQUET 4/100 CON 5 TERMINALES UN	
					6	SE INSTALARON 6 LUMINARIAS MARCA FORLEXA DE 50 W SE ARREGLO CORTO DE UNO DE LOS POSTES, QUEDANDO EN SE DIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y	
						SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA LADEADA SE REACOMODO LAMPARA QUE SE ESTABA CAYENDO FRENTE A SE UTILIZARON 65 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 PARA SE INSTALARON DOS LAMPARAS Y CABLE DE ALIMENTACION	
	2				1	SE INSTALA LAMPARA DE LED USADA DE 100 W DE MEDIO USO SE PONE EN CALIDAD DE PRESTAMO 2 LAMPARAS DE LED SE CONECTARON 13 LUMINARIAS AL HILO PILOTO, SE CONECTOP	
						SE PUSO FOTOCELDA Y BASE SE INSTALARON 3 LUMINARIAS DE 150 W DE LED Y CABLE DE SE RETIRO CONTACTOR Y EQUIPO DE MEDICION QUE NO SE	(3) 150 W
						SE LE CAMBIO FOTOCELDA AL PARQUE ARTESANOS	
						CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
						PASTILLA BOTADA	
						SE ARREGLAN FALSOS CONTACTOS EN 6 POSTES Y SE REVISAN EL BOULEVARD SALIDA A ZACATECAS	
	1					SE ARREGLARON 3 FALSOS Y 2 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN	
	2					SE RASTREO CORTO EN POSTE SE PUSO FUSIBLE DEL NO 2 PARA CANILLAS, QUEDO SE RECONECTO POSTE, ESTABA SIN RECONECTAR	
						PASTILLA BOTADA	
						CONTACTOR DANADO, SE CONECTO AREA AL OTRO	

			5	5			CABLE DAÑADO SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS DE GARANTIA MEGALUIZ	EDGAR
							SE PONE DIRECTO EL CONTACTOR Y QUE YA NO	
							SE DIO APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES PARA VARIAS LUMINARIAS DE DIFERENTES CALLES	
							VARIAS LUMINARIAS DE DIFERENTES CALLES	
							SE PUSIERON 6 LAMPARAS DE LED. NOTA SON LAMPARAS DE	
							SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA LA PODA DE UN	
							SE KASTREO CORTO EN HILO PILOTO Y SE RESTABLECIO EL	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA, SE ENCONTRABA DAÑADA	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
							SE DA EL APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES Y SE	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
		1					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
							SE INSTALO POSTE, LAMPARA Y BRAZOS, CABLE DE	
							SE RESTABLECIO EL AREA, QUEDANDO EN FUNCION.	
							SE CONECTARON 3 LAMPARAS AL HILO PILTOTO, QUEDANDO	
							SE INSTALO FOTOCELDA DE 220 V	
							SE ARREGLO CORTO EN UNO DE LOS REGISTROS QUE	
		1					SE COLOCA LAMPARA NUEVA DE 100 W FORLEXA	
		1					SE INTALO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXAG	
							SE ACOMODO CABLE NEUTRANEL QUE SE CAYO EN EL	

							SE ACOMODA LAMPARA SOLAR QUE ESTABA POR CAER	
							CABLE DAÑADO, QUEDO FUNCIONANDO	
							SE CAMBIARON 10 FAROLES DE VS DE 150 W Y FOCOS	
							SE ACOMODO EL POSTE	
							SE CAMBIO CENTRO DE CARGA CUBO 2 Y BASE SOCKET 4 200	
1							SE PUSIERON AL HILO PILOTO TODAS LAS LAMPARAS A 110 Y SE RETIRARON 5 LAMPARAS SUB URBANAS Y 1 CUCHARILLA	
	13		13					
							CABLE DAÑADO	

1 64 7 22 11 21 19



LAMPÁRA QUEMADA	REPOSICION	LAMPARAS 50 W	MEDIO USO 100 W	SOLARES	ACTIVIDADES	CONTRATISTA
	9		9		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES 9 FUERON A	MARQUEZ
	1		1		SE REVISARON 2 LUMINARIAS Y SE CAMBIA 1 LAMPARA LED DE	MARQUEZ
					SE REVISARON 4 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS	
	1		1		SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO	
2					SE REVISARON 9 LUMINARIAS DE LAS CUALES 7 ERAN FALSOS	EDGAR
	7		7		SE INSTALARON 7 LUMINARIAS DE MEDIO USO DE GARANTIA Y 7	EDGAR
	8		8		SE INSTALARON 8 LAMPARAS DE MEDIO USO Y 2 BASES PARA	MARQUEZ
					SON LAS MISMAS LUMINARIAS SE OCUPA REPOSICION, NO	EDGAR
40					SE REVISARON 5 LUMINARIAS DE LAS CUALES, TENIAN FALSO	EDGAR
	4		4		SE INSTALARON 4 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO A CAMBIO 1	PENDIENTE
				6	SE CAMBIAN 6 LAMPARAS SOLARES USADAS DE 72 W EN	
	6		6		SE INSTALRON 6 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USOY 1	EDGAR
	5		5		SE CAMBIARON 5 LUMINARIAS A CAMBIO DE LED DE 100 W DE	CORREA
					17W. DE 30 AMP DANADO DE UNA AREA DE 7 LAMPARAS DE	SCOTT
					SE INSTALARON 6 LAMPARAS DE LED NUEVAS MARCA TIANLAI Y	MARQUEZ
	10		10		SE INSTALARON 10 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO Y 4	MARQUEZ
					SE INSTALARON 3 LAMPARAS DE 150 W Y CABLE DE	MARQUEZ
4					SE REVISARON 32 LUMINARIAS DE LAS CUALES 4 SE	EDGAR
					SE REVISO 1 LAMPARA LED	EDGAR
1					SE REVISARON 1 LAMPARA LED QUEMADA Y UNA SUBURBANA	EDGAR
	6		6		SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON 6	EDGAR
6					SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 TENIAN FALCO	EDGAR
	5				SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS Y 1 FALSO CONTACTO	MARQUEZ
	2				SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE	CORREA
	3				SE CAMBIARON 3 LAMPARAS DE LED MAGS NUEVAS DE 100 W	CORREA
	4		4		SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES, SE COLOCARON	CORREA
	22	22			SE REVISARON 27 LUMINARIAS DE LAS CUALES 22 SE PUSIERON	EDGAR
	8	8			SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES 8 SE PUSIERON	EDGAR
	9		9		SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES 9 SE	EDGAR
	10	10			SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	3		3		SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	10		10		SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON	EDGAR
	7				SE CAMBIARON 7 LUMINARIAS DE LED DE 100 W NUEVAS	MARQUEZ
	20		5		SE REVISARON 23 LUMINARIAS DE LAS CUALES 15 LUMINARIAS	EDGAR
	17	17			SE INSTALARON 17 LUMINARIAS NUEVAS DE LED DE 50 W MARCA	EDGAR
					SE DA APOYO PARA BAJAR UNA ESTACION DE LUZ	
	9	9			SE INSTALARON 9 LUMINARIAS DE LED DE 50 W MARCA	EDGAR
	7	2	5		SE REVISARON 12 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE	EDGAR
	12	8	4		SE REVISARON 17 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	9	4	5		SE REVISARON 17 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	10	10			SE REVISARON 26 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 LUMINARIAS	EDGAR
	7	6	1		SE REVISARON 18 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	4				SE CAMBIARON 4 LAMPARAS DE 100 W NUEVAS Y SE	

	15				SE REVISARON 23 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	MARQUEZ
	7		7		SE INSTALARON 7 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	MARQUEZ
	12	4	8		SE REVISARON 20 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 4 FUERON	EDGAR
	17	10	7		SE REVISARON 20 LUMINARIAS DE LAS CUALES, SE	EDGAR
	5		5		SE INSTALARON 5 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO Y	EDGAR
					SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W FORLEXA	
	12	4	8		SE REVISARON 16 LUMINARIAS DE LAS CUALES 4 SE	EDGAR
					SE DIO APOYO A LA IGLESIA DE COMUNIDAD PARA RETIRAR	
	12		10		SE REVISARON 15 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE	EDGAR
					SE REPARO FALSO CONTACTO	MARCO CORREA
	6		6		SE CAMBIARON 6 LUMINARIAS DE MEDIO USO DE LED DE 100 W	MARCO CORREA
	7		7		SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	12				SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON	MARQUEZ
					SE ARREGLARON VARIOS CORTOS EN LOS MISMOS POSTES	MARCO CORREA
	6				INSTALARON 6 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W DE GARANTIA	MARQUEZ
	6		6		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	CORREA
					SE INSTALARON 6 FOCOS DE LED Y SE REVISARON FOCOS Y	MARQUEZ
	11		1		SE REVISARON 15 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	MARQUEZ
	6		6		SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
					SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 SE	MARQUEZ
	4				SE INSTALARON 4 LUMINARIAS FORLEXA DE 100 W	EDGAR
					SE RECOMODARON 4 LAMPARAS QUE ESTABAN	EDGAR
	10				SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 SON NUEVAS	EDGAR
	6		6		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 FUERON DE	EDGAR
	15				SE INSTALARON 15 LUMINARIAS NUEVAS	MARQUEZ
	12					MARQUEZ
	12				SE INSTALAN 12 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W DE	EDGAR
	10	10			SE INSTALARON 10 LAMPARAS NUEVAS DE REPOSICION DE LED	
1						AYUNTAMIENTO
	7		5		SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS, 5 LUMINARIAS DE	EDGAR
						MARQUEZ
			9		SE INSTALARON 9 LUMINARIAS DE MEDIO USO Y SE REPARA 1	MARQUEZ
			5		SE INSTALARON 5 LUMINARIAS DE MEDIO USO Y 4 LUMINARIAS	MARQUEZ
					TENIA CABLE DANADO, SE RECONECTO DEJANDO LAMPARA	CORREA
	10	4	6		SE REVISARON, 12 LUMINARIAS DE LA CUALES, SE PUSIERON 4	EDGAR
	6	2	4		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
					SE COLOCARON 13 LUMINARIAS DE LED DE 100 W FORLEXA	CORREA
	4	1	3		SE CAMBIO 1 LAMPARA DE 50 W MEGALUZ Y 3 LAMPARAS DE 100	



LAMPÁRA QUEMADA	REPOSICION	LAMPARAS 50 W	MEDIO USO 100 W	SOLARES	ACTIVIDADES	CONTRATISTA
					FALSO CONTACTO SE CAMBIO FUSIBLE Y FOTOSELDA DEJANDO	
					SE DIO APOYO PARA RETIRAR MALLA	
					CAMBIO DE LUMINARIA	
			1		CAMBIO DE LUMINARA DE 1/2 USO	
					SE DIO APOYO A QUITAR 2 LONAS	
			1		CAMBIO DE LUMINARA DE 1/2 USO	
					CABLE DAÑADO	
					CABLE DAÑADO	
					SE REACOMODO LUMINARIA	
					SE RETIRO POSTE Y SE REACOMODO LA BASE	
					SE REACOMODO LAMPARA ESTABA POR CAER	
	9		9		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES 9 FUERON A	MARQUEZ
	1		1		SE REVISARON 2 LUMINARIAS Y SE CAMBIA 1 LAMPARA LED DE	MARQUEZ
					SE REVISARON 4 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS	
	1		1		SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO	
					SE RASTREO CORTO EN EL CABLE SUBTERRANEO DE	
					SE ALIMENTARON 2 LAMPARAS DEL SECUNDARIO, DEJANDOLAS	
	2				SE REVISARON 9 LUMINARIAS, DE LAS CUALES 7 ERAN FALSOS	EDGAR
	7		7		SE INSTALARON 7 LUMINARIAS DE MEDIO USO DE GARANTIA Y 7	EDGAR
					SE DIO APOYO PARA RETIRAR UNA CANALETA	
					SE PARAN 20 POSTES CON LAMPARA DE LED DE 100 W CON	
					SE INSTALARON 9 LAMPARAS SOLARES DE 72 W EN EL	
	8		8	9	SE INSTALARON 8 LAMPARAS DE MEDIO USO Y 2 BASES PARA	MARQUEZ

					SON LAS MISMAS LUMINARIAS SE OCUPA REPOSICION, NO	EDGAR
			1		SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO Y 60 MTS DE	
				4	SE CAMBIARON 4 LUMINARIAS DE LED SOLARES DE 200 W EN	
40					SE REVISARON 5 LUMINARIAS DE LAS CUALES, TENIAN FALSO	EDGAR
					SE INSTALARON 2 REFELCTORES DE 100 W, ELLOS LOS TENIAN,	
					SE DIO APOYO A DESARROLLO ECONOMICO A QUITAR CABLE	
					SE INSRALO 1 LAMPARA NUEVA FORLEXA	
					SE INSTALO 1 LAMPARA NUEVA DE 100 W	
					SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE 100 W	
					CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
	4		4		SE INSTALARON 4 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO A CAMBIO 1	PENDIENTE
				6	SE CAMBIAN 6 LAMPARAS SOLARES USADAS DE 72 W EN	
	6		6		SE INSTALRON 6 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USOY 1	EDGAR
					SE REACOMODO LAMPARA	
				2	SE QUITA POSTE Y SE PONE UNO NUEVO CON DOS LAMPARAS DE	
					SE REACOMODO LAMPARA LEVANTAR LAMPARA AL OTRO POSTE	
					SE CAMBIO LAPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
	5		5		SE CAMBIARON 5 LUMINARIAS A CAMBIO DE LED DE 100 W DE	CORREA
					SE RETIRO UNA LAMPARA QUEMADA Y OTRA SE RETIRO.	
					QUEDO FUNCIONANDO, EL OTRO ESTA QUEMADO	
					SE RASTREO CORTO EN REGISTROS, QUEDANDO	
					TENIA CABLE CORTADO	
					SE QUITARON TODOS LOS FAROLES DE AUN LADO DE LA	
				4	SE INSTALARON 4 LUMINARIAS DE LAS CIALES 1 ESTA NUEVA Y	
					ITM. DE 30 AMP DANADO DE UNA AREA DE 7 LAMPARAS DE	SCOTT
					SE ENDEZARON 12 POSTES Y SE SOLDARON BRAZOS PARA	
					SE RETHIRARON LAMPARAS DE 100 W	
					FALSO CONTACTOS EN PUNTO DE ALIMENTACION DE PILOTO	
					SE INSTALO FOTOCELDA DE MEDIO USO	
				1		
					MEDIDOR DANADO, AVISAR A CFE.	
					SE RASTREO CORTO EN REGISTROS, QUEDANDO	
					SE DA APOYO PARA PONER 4 LAMPARAS DE LED. 3	

			1		SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO	
					SE CHECA FALSO CONTACTO EN EL CENTRO DE CARGA, Y SE INSTALARON 6 LAMPARAS DE LED NUEVAS MARCA TIANLAI Y SE INSTALARON 10 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO Y 4	MARQUEZ
10			10		SE INSTALARON 3 LAMPARAS DE 150 W Y CABLE DE	MARQUEZ
					SE CONECTO LA BOMBA DEL AGUA, SE LE HIZO LLEGAR LA	
					SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W	
					SE INSTALO LAMPARA CAIDA ELLOS LA TENIAN	
4					SE REVISARON 32 LUMINARIAS DE LAS CUALES 4 SE	EDGAR
				1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO	
					SE REVISO 1 LAMPARA LED	EDGAR
					SE REACOMODARON CABLES DEL TFM A LA BASE SCOOTY Y AL	
1					SE REVISARON 1 LAMPARA LED QUEMADA Y UNA SUBURBANA	EDGAR
					LAMPARA PRENDIDA, METERLA AL HILO PILOTIO	
					SE RECONECTARON PUNTA DE REGISTRO	
				2	SE CAMBIARON DOS LAMPARAS NUEVAS LED DE 100 W MARCA	
					SE OCUPA CABLE PARA ALIMENTACION 90 MTS	
					SE REVISÁ JARDIN DE VENUSTIANO CARRANZA Y	
				6	SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON 6	EDGAR
6					SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 TENIAN FALCO	EDGAR
				1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
					SE INSTALO LAMPARA NUEVA DE LED 100 W	
					SE INSTALO 1 BASE Y 1 FOTOCELDA DE 110 V	
					REVISAR QUE LAMPARAS OCUPA PARA SUS FIESTAS, SE	
					POSTE APAGADO COMPLETO, CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
					SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA POR CAERSE.	
					SE RASTREO FALSO CONTACTO.	
				1	SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE 100 W QUEMADA Y SE INSTALO	
					SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS Y 1 FALSO CONTACTO	MARQUEZ
				5	SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE	CORREA
				2	SE CAMBIARON 3 LAMPARAS DE LED MAGG NUEVAS DE 100 W	CORREA
				3	LUMINARIA QUEDO	
1					FUNZIONANDO Y 1 LUMINARIA SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR	

				SE INSTALO 1 LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W Y 12 MTS DE	
				SE INSTALO CONTACTOR DE 30 AMP Y SE CAMBIARON LAS	
				SE INSTALO FOTOCONTACTOR DE 30 AMP Y SE CAMBIARON	
				SE INSTALO 1 LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXA	
				SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS	
				SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO	
				SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO.	
	4		4	SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON	CORREA
				SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED NUEVA MARCA IWL DE 100	
				SE INSTALO CONTACTOR 30 AMP Y SE PUSIERON LAS LAMPARAS	
				SE INSTALO CONTACTOR 30 AMP Y SE PUSIERON LAS LAMPARAS	
				SE INSTALARON 8 LUMINARIAS NUEVAS FORLEXA	
	22		22	SE REVISARON 27 LUMINARIAS DE LAS CUALES 22 SE PUSIERON	EDGAR
	8		8	SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES 8 SE PUSIERON	EDGAR
				SE CONECTARON LAMPARAS AL HILO PILOTO, SE ALIMENTO	
				SE RETIRARON 3 LAMPARAS DE LED DE 150 W QUE PRESTARON	
				SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAER A LA	
				SE ARREGLO CABLE DAÑADO.	
				SE RETIRO POSTE CHOCADO, NO SE ENCONTRO LA LAMPARA.	
	9		9	SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES 9 SE	EDGAR
			1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
				SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAER.	
				SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAER.	
				SE RECONECTARON LINEAS MEDIDOR EN CEROS, DAÑADA	
				CORTO EN LINEAS DE ALIMENTACION, LAMPARAS DE CENTRO DE CARGA DANADO, SE	
				ARREGLO Y SE PUSIERON LAS	
				SE PUSO FOTOCELDA DE 110	
				NO HAY MEDIDOR AREA NUEVA	
				SE ARREGLO CORTO QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA	
	10		10	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	3		3	SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
				FOTOCELDA DAÑADA	
				CABLE DAÑADO	
				SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE 100 W IWL	
				YA SE INSTALO FOTOCELDA DE 220	
				CABLE NEUTRANEL DANADO, SE RECONECTO.	
	10		10	SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON	EDGAR

				SE RETIRARON LOS REFLECTORES DE LA ZONA	
				SE ARREGLO LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.	
				SE DA EL APOYO PARA PODAR ALGUNOS ARBOLES AL DEPTO	
	7			SE CAMBIARON 7 LUMINARIAS DE LED DE 100 W NUEVAS	MARQUEZ
	20		5	SE REVISARON 23 LUMINARIAS DE LAS CUALES 15 LUMINARIAS	EDGAR
	17	17		SE INSTALARON 17 LUMINARIAS NUEVAS DE LED DE 50 W MARCA	EDGAR
				SE ARREGLA CORTO Y QUEDA EN FUNCION.	
				SE COLOCAN 32 REFLECTORES EN EL GIMNASIO SOLIDARIDAD	
				SE DA APOYO PARA BAJAR UNA ESTACION DE LUZ	
	9	9		SE INSTALARON 9 LUMINARIAS DE LED DE 50 W MARCA	EDGAR
	7	2	5	SE REVISARON 12 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE	EDGAR
	12	8	4	SE REVISARON 17 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	9	4	5	SE REVISARON 17 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
				PASTILLA BOTADA	
				PASTILLA BOTADA	
				SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W MARCA JWL	
				LAMPARA FUNCIONANDO	
				LAMPARA CAIDA SE REACOMODO	
			2	SE INSTALARON 2 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
				SE ACOMODO ESFERA DEL JARDIN DE LA MADRE	
	10	10		SE REVISARON 26 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 LUMINARIAS	EDGAR
	7	6	1	SE REVISARON 18 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
				LAMPARA NUEVA DE 100 W JWL	
				CABLE DAÑADO EN LINEA	
				SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAERSE.	
				SE REACOMODARON 4 LUMINARIAS QUE SE	
			1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
	4			SE CAMBIARON 4 LAMPARAS DE 100 W NUEVAS Y SE	
			1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
	15			SE REVISARON 23 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	MARQUEZ
	7		7	SE INSTALARON 7 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	MARQUEZ
	12	4	8	SE REVISARON 20 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 4 FUERON	EDGAR
				RELEVADOR MAL CONECTADO, Y SE RETIRO LAMPARA Y SE	
				SE RETIRARON LOS VIDRIOS DE UN CRISTAL QUE SE ROMPIO	

				SE REVISARON 20 LUMINARIAS DE LAS CUALES , SE	EDGAR
	17	10	7		
	5		5	SE INSTALARON 5 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO Y SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W FORLEXA	EDGAR
			4	SE CAMBIARON 4 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO. SE INSTALARON 9 LAMPARAS NUEVAS DE 100 W MARCA	
			1	SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
	12	4	8	SE REVISARON 16 LUMINARIAS DE LAS CUALES 4 SE	EDGAR
				SE DIO APOYO A LA IGLESIA DE COMUNIDAD PARA RETIRAR SE CAMBIARON 2 CONTACTORES DE 80 AMP MARCA TORKE EN LA	
				SE ARREGLO CABLE DANADO EN CABLE DE ALIMENTACION DE	EDGAR
	12		10	SE REVISARON 15 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE	EDGAR
				SE INSTALO 1 LUMINARIA NUEVA DE 100 W	
				SE DIO APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES PARA	
				SE REVISARON 8 LUMINARIAS SE DIO APOYO A TRANSITO Y A CFE PARA CONECTAR LOS	
				SE RETIRARON LOS CABLES COLGADOS A ESPALDAS DE LA	
	1				
				SE REPARO FALSO CONTACTO	MARCO CORREA
	6		6	SE CAMBIARON 6 LUMINARIAS DE MEDIO USO DE LED DE 100 W SE INSTALO 56 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+ 1 PARA LA	MARCO CORREA
				SE CAMBIO FOTOCELDA Y CABLE DANADO EN ALIMENTACION	
	7		7	SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
	12			SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE COLOCARON SE REvisa EL AREA QUEDANDO EN FUNCION Y SE QUEDO DE	MARQUEZ
				SE ARREGLARON VARIOS CORTOS EN LOS MISMOS POSTES SE RESTABLECIO EL AREA DE LA DEPORTIVA BENITO JUAREZ	MARCO CORREA
	6			INSTALARON 6 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W DE GARANTIA	MARQUEZ
	6		6	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	CORREA
				SE CAMBIO TERMICO GENERAL QUE SE ENCONTRABA DAÑADA 1	
				SE INSTALRON 6 FOCOS DE LED Y SE REVISARON FOCOS Y	MARQUEZ
	11		1	SE REVISARON 15 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INTALARON	MARQUEZ
				CONTACTOR DANADO, SE PUSO DIRECTO CON FOTOCELDA	

					CABLE DAÑADO.	
					SE ARREGLARON CORTOS Y SE REEMPLAZO CABLE DEL	
	6		6		SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
					SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXA.	
					SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXA.	
					SE DIO APOYO PARA BAJAR PELOTAS EN EL GIMNASIO	
					SE CAMBIO FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	
					SE REINSTALO LAMPARA CAIDA	
					SE COLOCO FOTOCELDA	
					2 LAMPARAS ARREGLADAS Y 2 LAMPARAS QUEMADAS	
1					SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 SE	MARQUEZ
					SE INTALO FOTOCELDA DE 220 V Y SE RETIRO LAMPARA PARA	
					SE ARREGLO CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO EL AREA	
					SE INSTALARON 3 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W. CON POSTES.	
					SE RETIRARON LAMPARAS Y CABLE DE ALIMENTACION 2+1.	
					TENIA LOS CABLES CORTADOS DEL POSTE	
					SE RASTREO CORTO, CABLES CORTADOS.	
					SE OCUPA COMO 150 MTS DE CABLE PARA PONER A HP 3	
	4				SE INSTALARON 4 LUMINARIAS FORLEXA DE 100 W	EDGAR
					SE RECONECTARON CABLES.	
					SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO DE 100W	
			1		SE REACOMODARON 4 LAMPARAS QUE ESTABAN	EDGAR
					SE RETIRARON 2 LAMPARAS Y SE RECONECTARON POSTES Y	
					SE RETIRARON LAMPARAS DE LA ESQUINA DE ANDRES FARIAS	
					SE INSTALO BASE "SOQUET" 4/100 CON 5 TERMINALES UN	
		6			SE INSTALARON 6 LUMINARIAS MARCA FORLEXA DE 50 W	
					SE ARREGLO CORTO DE UNO DE LOS POSTES, QUEDANDO EN	
					SE DIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y	

					SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA LADEADA	
					SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA CAYENDO FRENTE A SE UTILIZARON 65 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 PARA SE INSTALARON DOS LAMPARAS Y CABLE DE ALIMENTACION	
	10				SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 SON NUEVAS	EDGAR
	6		6		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 FUERON DE SE INSTALA LAMPARA DE LED USADA DE 100 W DE MEDIO USO	EDGAR
			1		SE PONE EN CALIDAD DE PRESTAMO 2 LAMPARAS DE LED SE CONECTARON 13 LUMINARIAS AL HILO PILOTO, SE	
					SE PUSO FOTOCELDA Y BASE SE INSTALARON 15 LUMINARIAS NUEVAS	MARQUEZ
	15				SE INSTALARON 3 LUMINARIAS DE 150 W DE LED Y CABLE DE SE RETIRO CONTACTOR Y EQUIPO DE MEDICION QUE NO SE	(3) 150 W
					SE LE CAMBIO FOTOCELDA AL PARQUE ARTESANOS	
					CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
					PASTILLA BOTADA	
	1				SE ARREGLAN FALSOS CONTACTOS EN 6 POSTES Y SE REVISIA EL BOULEVARD SALIDA A ZACATECAS	
	1				SE ARREGLARON 3 FALSOS Y 2 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN	
	2				SE RASTREO CORTO EN POSTE	
	12				SE PUSP FUSIBLE DEL NO 2 PARA CANILLAS, QUEDO	MARQUEZ
					SE RECONECTO POSTE, ESTABA SIN RECONECTAR	
	12				SE INSTALAN 12 LUMINARIAS NUEVAS DE 100 W DE	EDGAR
					PASTILLA BOTADA	
					CONTACTOR DANADO, SE CONECTO AREA AL OTRO	
					CABLE DAÑADO	
	10	10			SE INSTALARON 10 LAMPARAS NUEVAS DE REPOSICION DE LED	
	5	5			SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS DE GARANTIA MEGALUZ	EDGAR
					SE PONE DIRECTO EL CONTACTOR Y QUE YA NO	
					SE DIO APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES PARA VARIAS LUMINARIAS DE DIFERENTES CALLES	
					VARIAS LUMINARIAS DE DIFERENTES CALLES	

					SE PUSIERON 6 LAMPARAS DE LED. NOTA SON LAMPARAS DE	
1						AYUNTAMIENTO
	7		5		SE INSTALARON 5 LUMINARIAS NUEVAS, 5 LUMINARIAS DE	EDGAR
						MARQUEZ
					SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA LA PODA DE UN	
			9		SE INSTALARON 9 LUMINARIAS DE MEDIO USO Y SE REPARA 1 SE RASTREO CORTO EN HILO PILOTO Y SE RESTABLECIO EL	MARQUEZ
			5		SE INSTALARON 5 LUMINARIAS DE MEDIO USO Y 4 LUMINARIAS	MARQUEZ
					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
					LAMPARA NUEVA FORLEXA, SE ENCONTRABA DAÑADA	
					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
					SE DA EL APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES Y SE	
					LAMPARA NUEVA FORLEXA	
					LAMPARA NUEVA FORLEXA TENIA CABLE DANADO, SE RECONECTO DEJANDO LAMPARA	CORREA
	10	4	6		SE REVISARON, 12 LUMINARIAS DE LA CUALES, SE PUSIERON 4	EDGAR
					SE INSTALO POSTE, LAMPARA Y BRAZOS, CABLE DE SE RESTABLECIO EL AREA, QUEDANDO EN FUNCION.	
					SE CONECTARON 3 LAMPARAS AL HILO PILOTO, QUEDANDO	
					SE INSTALO FOTOCELDA DE 220 V	
					SE ARREGLO CORTO EN UNO DE LOS REGISTROS QUE SE COLOCA LAMPARA NUEVA DE 100 W FORLEXA	
					SE INTALO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W FORLEXAG	
	6	2	4		SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES SE INSTALARON	EDGAR
					SE ACOMODO CABLE NEUTRANEL QUE SE CAYO EN	

					SE ACOMODA LAMPARA SOLAR QUE ESTABA POR CAER	
					SE COLOCARON 13 LUMINARIAS DE LED DE 100 W FORLEXA CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	CORREA
					SE CAMBIARON 10 FAROLES DE VS DE 150 W Y FOGOS	
					SE ACOMODO EL POSTE	
					SE CAMBIO CENTRO DE CARGA CUBO 2 Y BASE SOCKET 4 200 SE PUSIERON AL HILO PILOTO TODAS LAS LAMPARAS A 110	
	4	1	3		SE CAMBIO 1 LAMPARA DE 50 W MEGALUZ Y 3 LAMPARAS DE 100 Y SE REPARARON 5 LAMPARAS SUB URBANAS Y 1 CUCHARILLA	
	13				CABLE DAÑADO	

61 487 142 233 25