

2do Informe Trim 2023 Obras Publicas

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-04-23	AV.SAN CARLOS, FRACC.SAN CARLOS	LIMPIEZA Y SONDO DE REGISTROS.	DRENAJES	216	100
NOTA	En atención a los vecinos de Av. San Carlos del Fraccionamiento San Carlos, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, trabajan en día de descanso dando mantenimiento a la línea general de drenaje, y para dar solución al problema hacen limpieza de registros y sondeo de 78 metros a base de varillas destapa				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-04-23	AV.SAN CARLOS, FRACC.SAN CARLOS	LIMPIEZA Y SONDO DE REGISTROS.	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al derrame de aguas negras en Av. plateros y Av. Universidad a un costado del puente de Liverpool, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas acuden a dar solución al problema sondeando 125 metros a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-04-23	VARIAS	SONDEO DE DRENAJE, BACHEO	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal a cargo del vacall en compañía del personal de drenajes y bacheo, acuden a dar solución al taponamiento de drenaje de la Calle Pánfilo Natera, por el cual se hace sondeo con varillas y desazolve con el vacall, y para continuar con sus actividades, trabajan en el bacheo a base de mezcla hidráulica en Calle Margarita Maza de Juárez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-04-23	C.ABEDULES, COL ARBOLEDAS	DESAZOLVE	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la acumulación de desechos y suciedad en la línea general de la Calle Abedules, Col Arboledas, el personal encargada de los drenajes hace trabajos de limpieza (desazolve), esto con el fin de asegurar que el sistema continúe funcionando de manera eficiente.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-04-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
NOTA	Se continua con las actividades de construcción de Camellón en carretera salida a Estación San José, por el cual se aplica 128 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-04-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
NOTA	Se continua con las actividades de construcción de Camellón en carretera salida a Estación San José, por el cual se aplica 137 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-04-23	C.ABEDULES, COL ARBOLEDAS	DESAZOLVE	DRENAJES	216	100
NOTA	Después de revisar y sondear la línea general de drenaje, de la Calle Abedules de la Colonia Arboledas, el personal a cargo de los drenajes, hace reposición de 6 metros de tubería de PVC de 12" pulgadas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-04-23	C.ABEDULES, COL ARBOLEDAS	DESAZOLVE	DRENAJES	216	100
NOTA	Después de revisar y sondear la línea general de drenaje, de la Calle Ejercito Nacional Colonia González Ortega, el personal a cargo de los drenajes, hace reposición de 60 metros de tubería de PVC de 12" pulgadas,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-04-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
NOTA	Se continúa con las actividades de construcción de Camellón en carretera salida a Estación San José, por el cual se aplica 70 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-04-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
NOTA	Se continua con las actividades de construcción de Camellón en carretera salida a Estación San José, por el cual se aplica 70 metros cuadrados de mezcla hidráulica, para después continuar con la limpieza de la Calzada Proaño.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-04-23	C.CHABACANOS, COL ARBOLEDAS	INTALACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, realiza actividades en día de descanso, esto con el objetivo de resolver el taponamiento que afectaba a varios vecinos de la Chabacanos de la Col. Arboledas, y para dar solución hacen excavación de 6 metros de largo por .80 m de ancho y una profundidad de .60 metros, esto para instalar un tramo de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-04-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla encargada del programa del bacheo, hace nivelación para continuar con la construcción de camellón salida a la Estación San José, y a su vez hace corte de zanja de drenaje en Calle Abedules y C, Nogales de la Col. Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-04-23	TIRADERO MUNICIPAL	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	236,227, 244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (<i>Volteo 236, Cargador 227 y Volteo 244</i>), apoyan a la limpieza de escombros en el Panteón Resurrección, para después trasladarlo al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-04-23	COMUNIDAD PARDILLO 3	AFINACION DE CANCHA DE FUTBOL	MAQUINARIA	236,227, 244	100
NOTA	Debido a la deterioro de algunos espacios deportivos, el equipo de maquinaria (<i>Moto conformadora 204, y Vibro compactador 232</i>), hace trabajos de nivelación de cancha de futbol, esto con el fin de atender a la solicitud del delegado de la Comunidad Pardillo 3 (<i>Everisto Robles</i>)				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-04-23	AV PLATEROS	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	JHON DEER	100
NOTA	Retroexcavadora Jhon Deere: se apoya en la excavación de zanja para la reparación de tomas de agua potable en Av. Plateros, esto con el propósito, de mejorar el servicio de abastecimiento a los usuarios de la mancha urbana.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-04-23	LIENZO CHARRO	AFINACION DE TERRENO	MAQUINARIA	204	100
NOTA	MOTOCONFORMADORA 204: Debido al festival Charro que se llevara a cabo en los próximos días, se hacen trabajos de nivelación en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, esto con el fin de brindar mejores instalaciones para los que practican el deporte Nacional Charro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-04-23	ACILO DE ANCIANOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	204	100
NOTA	El personal a cargo del bacheo trabaja en conjunto con el equipo de maquinaria (Volteo 236), en la limpieza y acarreo de escombros al interior del Acilo de Ancianos ubicado en Calle Emiliano Zapata de la Zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-04-23	AV.PLATEROS	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	JD	100
NOTA	Retroexcavadora Jhon Deere: se apoya en la excavación de zanja para la reparación de tomas de agua potable en Av. Plateros, esto con el propósito, de mejorar el servicio de abastecimiento a los usuarios de la mancha urbana.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-04-23	LIENZO CHARRO	AFINACION	MAQUINARIA	204	100
NOTA	MOTOCONFORMADORA 204: el equipo de maquinara continua con los trabajos de nivelación en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, esto con el fin de brindar mejores instalaciones para los que practican el deporte Nacional Charro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-04-23	PANTEON RESURECCION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236,227, 244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (<i>Volteo 236, Cargador 227 y Volteo 244</i>), apoyan a la limpieza de escombro en el Panteón Resurrección, para después trasladarlo al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-04-23	AV.PLATEROS	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	228	100
NOTA	Retroexcavadora Jhon Deere, Retro 228:: se apoya en la excavación de zanja para la reparación de tomas de agua potable en Av. Plateros, esto con el propósito, de mejorar el servicio de abastecimiento a los usuarios de la mancha urbana, apoya al personal del Departamento de Desarrollo Social, en la limpieza de lotes baldíos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-04-23	ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE BACHEO: continua con los trabajos de construcción del camellón en carretera salida a estación por el cual hacen aplicación de 74 metros a base de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-04-23	ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE BACHEO: continua con los trabajos de construcción del camellón en carretera salida a estación por el cual hacen aplicación de 142 metros cuadrados a base de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-04-23	COMUNIDAD ESTACION 6 DE ENERO	SONDEO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes: acude a dar solución al taponamiento de la Calle Maximino Luna de la Comunidad 6 de Enero, con el fin de dar atención a la petición de la Sra. Angélica Pitones Presidenta de Participación Social de esta comunidad, se hace sondeo con varillas y desazolve con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-04-23	C.NARCISO MENDOZA, COL. MARAVILLAS	REPOSICION DE DRENAJE	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras públicas trabajan en equipo en la Calle Narciso Mendoza de la Colonia Maravillas, en la trituración de concreto y apertura de Zanja de drenaje para la reposición de tubería de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-04-23	ACILO DE ANCIANOS	LIMPIEZA	DRENAJES	216	100
NOTA	<u>El personal a cargo del bacheo trabaja en conjunto con el equipo de maquinaria, en la limpieza y acarreo de escombros al interior del Acilo de Ansiones ubicado en Calle Emiliano Zapata de la Zona Centro.</u>				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-04-23	C.GRANADOS. COL ARBOLEDAS	LIMPIEZA	DRENAJES	251	100
NOTA	Debido a la acumulación de desechos y suciedad en la línea general de la Calle Granados, Col Arboledas, el personal encargada de los drenajes hace trabajos de limpieza (desazolve), esto con el fin de asegurar que el sistema continúe funcionando de manera eficiente.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-04-23	VARIAS	LIMPIEZA	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	Para comodidad de los que transitan las diferentes calles de la Ciudad, el personal a cargo del programa de bacheo hace limpieza de escombro el Calle Ejercito Nacional, C. Narciso Mendoza. Y a su vez continúan nivelando terreno para contribución de camello en carretera Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-04-23	VARIAS	LIMPIEZA	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE BACHEO: continua con los trabajos de construcción del camellón en carretera salida a estación por el cual hacen aplicación de 74 metros a base de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-04-23	C.CAMPECHE, COL. SECTOR POPULAR	REPOSICION DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, realiza actividades trabajan en equipo, esto con el objetivo de resolver el taponamiento que afectaba a varios vecinos de la Calle Campeche de la Col. Sector Popular, y para dar solución a dicho problema hacen reposición de tubería de PVC				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-04-23	C.CAMPECHE, COL. SECTOR POPULAR	LIMPIEZA, REPARACION	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: hace limpieza de escombro en Calle Campeche y reparación de registro en Privada Diamante.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-04-23	C.CAMPECHE, COL. SECTOR POPULAR	LIMPIEZA, REPARACION	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	Debido a la acumulación de desechos y suciedad en la línea general de la Calle Luis Donald Colosio, el personal a cargo de los drenajes trabaja n equipo con la Cuadrilla de bacheo en el sondeo de la línea general de drenaje, así como también en la revisión de los registros de la C. Morelos de la Col. el Bajío				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-05-23	C.ANDADOR SAN FRANCISCO	CORTE DE ZANJA DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: Después de la revisan de la línea general de drenaje de la Calle Andador San Francisco de la Colonia Venustiano Carranza, el personal a cargo del bacheo apoya en el corte de 94 metros para la reposición de 94 metros de tubería de pvc de 12" esto con la finalidad de mejorar los servicios básicos de los vecinos de dicha calle.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-05-23	VARIOS	CORTE DE ZANJA Y REPARACION DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: hace corte de 48 metros de zanja para reposición de drenaje en Calle Granados de la Col. Arboledas, y reparan registro en Calle Daniel Peralta de la Col Industrial.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-05-23	VARIOS	CORTE DE ZANJA Y REPARACION DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: se hace sondeo de 74 metros a base de varillas destapa caño y se apoya en la limpieza de toma particular en calle Manzanos esquina con Aguacates de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-05-23	C.LEGALIDAD, COL. PETROLEOS	REPOSICION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	90
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: Después de la revisan de la línea general de drenaje de la Calle Legalidad de la Colonia Petróleos, el personal de desarrollo urbano y Obras Publica apoya en excavación de zanja para la reposición de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-05-23	C.LEGALIDAD, COL. PETROLEOS	REPOSICION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO MAQNARIA	216 251	100
NOTA	<u>CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES:</u> Después de la revisan de la línea general de la Calle Legalidad de la Colonia Petróleos, el personal de desarrollo urbano y Obras Publica continua en la excavación de zanja para la reposición de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-05-23	VARIAS	LIMPIEZA, REPARACION DE REGISTRO	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: se hacen trabajos de limpieza de escombro en la Calle Legalidad de la Colonia Petróleos. Reposición de tapa de registro en Calle Daniel Peralta.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-05-23	C.HEROICO COLEGIO MILITAR, COL CENTRO	SONDEO DE LINEA PARTICULAR	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE DRENAJES: se acude a dar solución al reporte del Sr. Inocencio Hernández Contreras, con Domicilio en Calle Heroico de la Col. Centro, sondeando 12 metros a base de varillas en la Línea particular y 8 metros en su toma particular.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-05-23	VARIAS	LIMPIEZA, REPARACION DE REGISTRO	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: se hacen trabajos de limpieza de escombro en la Calle Legalidad de la Colonia Petróleos. Reposición de tapa de registro en Calle Daniel Peralta.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-05-23	VARIAS	LIMPIEZA, REPARACION DE REGISTRO	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	CUADRILLA BACHEO: se continúa con la construcción de camellón salida a la Estación San José, por el cual la cuadrilla a cargo del bacheo, hace nivelación y aplicación de concreto hidráulico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-05-23	VARIAS	LIMPIEZA, REPARACION DE REGISTRO	DRENAJES BACHEO BACALL	216 251 264	100
NOTA	CUADRILLA DRENAJES: El personal a cargo de los drenajes hace limpieza y sonde de registros a un costado de Piñas Ferreteros, se apoya en apertura de zanja en Av. Enrique Estrada.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-05-23	CARRETERA SALIDA ESTACION SAN JOSE	NIVELACION	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	CUADRILLA BACHEO: se continúa con la construcción de camellón salida a la Estación San José, por el cual la cuadrilla a cargo del bacheo, hace nivelación y así continuar con la aplicación de concreto.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-05-23	VARIAS	NIVELACION	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE BACHEO Y DRENAJES: hace corte de zanja para reposición de drenaje en Calle Jaime Nuno y Calle Quintana Roo, de la zona Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-05-23	VARIAS	NIVELACION, APLICACION DE CONCRETO	DRENAJES BACHEO	216 251	100

NOTA CUADRILLA BACHEO: se continúa con la construcción de camellón salida a la Estación San José, por el cual la cuadrilla a cargo del bacheo,



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-05-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA BACHEO: se continúa con la construcción de camellón salida a la Estación San José, por el cual la cuadrilla a cargo del bacheo, hace nivelación y aplicación de concreto hidráulico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-05-23	AV ENRIQUE ESTRADA	REPOSICION DE TUBERIA	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE DRENAJES Y BACHEO: Debido al problema presentado en Av, Enrique Estrada, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas hace sondeo y reposición de tubería de pvc de 12" en mal				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-05-23	LOC. POCITOS	SONDEO	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE DRENAJES Y BACHEO: Debido al problema presentado en la Comunidad de Pocitos, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas acude para hacer una revisión de la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-05-23	MERCADO HIDALGO	SONDEO	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE DRENAJES Y BACHEO: Se atiende al reporte de los comerciantes del Mercado Hidalgo y para dar solución al problema, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas acude a dar mantenimiento a la linea general de drenaje				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23,24-05-23	C.ABEDULES, COL. ARBOLEDAS	EXCAVACION, REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE DRENAJES Y BACHEO: El equipo a cargo de bacheo apoya a los drenajeros en la excavación de zanja de drenaje para la reposición de 4 metros de tubería de pvc de 12" en Calle Abedules de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-05-23	TELESECUNDARIA MANUEL M PONCE	EXCAVACION, INTALACION DE AGUA POTABLE	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA DE DRENAJES Y BACHEO: El equipo a cargo de bacheo apoyan en la excavación de toma de agua potable en la Escuela Telesecundaria Manuel M Ponce y a su vez se continua con la nivelación para construcción de camellón salida a Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-05-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	<u>CUADRILLA BACHEO: se continúa con la construcción de camellón salida a la Estación San José, por el cual la cuadrilla a cargo del bacheo, hace nivelación y aplicación de concreto hidráulico.</u>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-05-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA BACHEO Y DRENAJES: trabajan en equipo en la supervisión de socavón frente a Ferretería el Arbolito, limpieza y reposición de tapa de registro a las afueras de restaurant la Marea, y para finalizar sus actividades extraordinarias se acude a dar atención a las inundaciones de Calle Tlaltenango de la Colonia Industrial.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-05-23	COLONIA LOMAS DE PLATEROS	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE REGISTRSO	DRENAJES BACHEO BACALL	216 251 264	100
NOTA	DRENAJES: trabajan en la supervisión de línea general de drenaje de la Col lomas de Plateros, esto con el fin de solucionar el taponamiento que afectaba a varios vecinos de la cuadra.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-05-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	DRENAJES: El equipo de bacheo trabaja en la limpieza de escombro de la Calle Cobre, corte para bacheo en Calle Fresnos y a su vez continúan con la nivelación para construcción de camellón salida Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-05-23	C.JALPA, COL LOMAS DE PLATEROS	VARIAS	DRENAJES BACHEO BACALL MAQUINARIA	216 251 264	100
NOTA	DRENAJES: El equipo de bacheo apoya a la cuadrilla de drenajes en la instalación de 22 metros de tubería de pvc de 12" en C. Jalpa de la Colonia Lomas de Plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-05-23	VARIOS	BACHEO	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	CUADRILLA BACHEO: se continúa con la construcción de camellón salida a la Estación San José, por el cual la cuadrilla a cargo del bacheo, hace nivelación y aplicación de 63 Metros cuadrados de concreto hidráulico y bacheo 8 m3de zanja de drenaje en Calle Abedules de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-06-23	C.MOCTEZUMA, COL BARRIO ALTO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251 264	100
NOTA	CUADRILLA BACHEO: el equipo de a cargo del bacheo apoyan en el acarreo de material (43 tramos de tubería de pvc de 6", 43 silletas y 43 codos), para reposición de línea general de drenaje a Calle Moctezuma de la Colonia Barrio Alto.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-06-23	COLONIA EL BAJIO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO BACALL	216 251 264	100
NOTA	Se a tiende el reporte de vecinos de la Colonia del Bajío, por el cual se hace limpieza de registros y mantenimiento de la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-06-23	COLONIA EL BAJIO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO BACALL	216 251 264	100
NOTA	Se atiende al llamado de los habitantes de la comunidad de Palmira, Pardillo 3 por el cual se hace revisión de las líneas generales de drenaje, y a su vez acuden a la comunidad Bañuelos para dar mantenimiento del biodigestor.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-06-23	C. OLIVO, COL. MANUEL M PONCE.	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO BACALL	216 251 264	100
NOTA	Se atiende al llamado de los comerciantes de la Calle Olivo de la Colonia Manuel M. Ponce. Y para dar solución al derrame de aguas negras, el personal a cargo de los drenajes hace limpieza y sondeo de registros a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-06-23	C.SECTOR LIBERTAD, COL. PLUTARCO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO BACALL, MAQUINARIA	216 251 264	100
NOTA	Debido al deterioro de 4 metros de tubería en la calle sector libertad de la colonia Plutarco, se hace reposición de 4 metros de tubería de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-06-23	LOC.PARDILLO 3	CORTE DE ZANJA	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	Debido al problema de drenaje, el personal a cargo de se atiende a la solicitud del delegado de la comunidad pardillo 3, (c. Evaristo robles), y para dar solución al problema se hace corte de 118 m para la reposición de tubería.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-06-23	VARIAS	ACARREO DE MATERIAL	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA	El equipo de bacheo en conjunto con el personal de drenajes, apoyan en el acarreo de tubería de pvc, (31 de 12", 30 de 6" y 30 silletas), de la colonia las Flores hasta el templo de la divina providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-06-23	LOC. PLATEROS	MODIFICACION DE TOPES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	El personal de desarrollo urbano y obras públicas, apoya en la construcción de topes y barricadas en la comunidad plateros				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09-06-23	LOC. PLATEROS	MODIFICACION DE TOPES	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	El personal de desarrollo urbano y obras públicas, continúan apoyando en la construcción barricadas y modificación de topes en la comunidad plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-06-23	VARIAS	SUPERVISION	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA	El equipo a cargo del bacheo supervisa la instalación de topes en comunidad plateros y hace nivelación de área para colar banqueta en las instalaciones de centro comunitario Balcones.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-06-23	LOC. SAN GERONIMO A COL INDEPENDENCIA	RASTREO, COMPACTACION, HUMECATCION	MAQUINARIA	204 232 238	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro compactador 232 y Pipa 238). Continúan con los trabajos de afinación, compactación y humectación de camino de camino de terracerías que conduce de la comunidad de San Gerónimo hacia Col Independencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-06-23	GALS	ACARREO DE MATERIAL PARA BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo a cargo del bacheo, apoya en la carga y descarga de 20 bultos de cemento de la empresa Gals a la Calle Pinos esto con el fin de continuar el programa de bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-06-23	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228) acude en apoyo al departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-06-23	LOC. SAN GERONIMO/ COL INDEPENDENCIA	RASTREO COMPACTACION HUMECTACION	MAQUINARIA	204 232 238	100
_NOTA	El equipo de maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro compactador 232 y Pipa 238). Continúan con los trabajos de afinación, compactación y humectación de camino de camino de terracerías que conduce de la comunidad de San Gerónimo hacia Col Independencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-06-23	LOC. SAN GERONIMO/ COL INDEPENDENCIA	RASTREO COMPACTACION HUMECTACION	MAQUINARIA	204 232 238	100
_NOTA	El equipo de maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro compactador 232 y Pipa 238). Continúan con los trabajos de afinación, compactación y humectación de camino de camino de terracerías que conduce de la comunidad de San Gerónimo hacia Col Independencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-06-23	VARIAS	MEDICION DE ZANJA PARA BACHEO	BACHEO	251	100
_NOTA	Con el propósito de continuar con el programa de bacheo emergente. Se acude a varias Calles de la Ciudad (Campeche, Calle Agua Prieta, Calle Jalapa, Calle Sierra Fría y Calle Chapultepec). Esto con el fin de hacer medición de zanjas de drenaje y así hacer la rehabilitación de a base de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-06-23	ESC 11 DE JULIO, C. 20 DE NOV, COL CENTRO	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
_NOTA	Se atiende al reporte de la mesa directiva de la Escuela 11 de Julio ubicada en Calle 20 de Noviembre de la Colonia Centro, y para dar solución al problema la cuadrilla a cargo de los drenajes hace limpieza y sondeo a base de varillas				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-06-23	ESC 11 DE JULIO, C. 20 DE NOV, COL CENTRO	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
_NOTA	El equipo de Desarrollo Urbano y Obras Publicas continua con el programa emergente de bacheo por el cual hacen nivelación en Calle Sierra Fría, y continua con la aplicación de mezcla hidráulica en Calle Campeche y Calle Sierra Fría.				

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-06-23	LOC. SAN GERONIMO/ COL INDEPENDENCIA	RASTREO COMPACTACION HUMECTACION	MAQUINARIA	204 232 238	100





II AYUNTAMIENTO
2021-2024



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-06-23	DEPORTIVA BENITO JUAREZ	LIMPIEZA DE ECOMBRO	MAQUINARIA	231,227	100
_NOTA	El equipo de maquinaria (Cargador 227 y Volteo 231), apoyan en la limpieza de la Deportiva Benito Juárez.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-06-23	COL. FLORES / LOC. ESTACION SAN JOSE	LIMPIEZA DE ECOMBRO	MAQUINARIA	231,227	100
_NOTA	La cuadrilla de Bacheo apoya en el acarreo de 40 tubos de 10", 42 tubos de 6" y 40 silletas de la Colonia La Flores a la Comunidad Estación San Jose, esto con el propósito de hacer la reposición de línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-06-23	LOC. SAN GERONIMO/ COL INDEPENDENCIA	RASTREO COMPACTACION HUMECTACION	MAQUINARIA	204 232 238	100
_NOTA	El equipo de maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro compactador 232 y Pipa 238). Continúan con los trabajos de afinación, compactación y humectación de camino de camino de terracerías que conduce de la comunidad de San Gerónimo hacia Col Independencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-06-23	C.CUNA DE LOBOS, COL. MESOAMERICAS	LIMPIEZ DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	204 232 228	100
_NOTA	El equipo de maquinaria (Moto conformadora 228, Vibro compactador 232,) apoya en la limpieza de basura de la Calle Cuna de Lobos de la Colonia Mesoamérica				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-06-23	VARIAS	PROGRAMA DE BACHEO	BACHEO	251	100
_NOTA	La cuadrilla de Bacheo acude a varias calles de la ciudad están con el fin de continuar con el programa de bacheo emergente.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-06-23	VARIAS	SUMINISTRO DE AGUA	MAQUINARIA	251	100
_NOTA	Con el fin de dar mantenimiento a los panteones de la Ciudad, el equipo de maquinaria suministro agua a los panteones. Y debido a las fallas de los equipos el personal de talleres le acude hacer reparación para continuar con sus actividades.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-06-23	CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA	IMPERMEABILIZACION	BACHEO	251	100
_NOTA	El equipo de bacheo apoya al centro de psicopedagogía en los trabajos de impermeabilización esto con el objetivo de corregir filtraciones, humedades y deterioros localizados en el techo de dicha institución.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-06-23	PANTEONES MUNICIPALES	SUMINISTRO DE AGUA	MAQUINARIA	132	100
_NOTA	Debido a la escases de agua en los últimos días, el equipo de maquinaria (pipa 132), hace suministro del vital líquido a los panteones del Municipio (Panteón Santa cruz y de la Resurrección).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-06-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMELLON	BACHEO	251	100
_NOTA	La cuadrilla encargada del programa del bacheo, hace nivelación y aplicación de concreto esto con el fin de continuar con la construcción de camellón salida a Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-06-23	AV. ENRIQUE ESTRADA	REPARACION DE ZANJA DE DRENAJE	BACHEO DRENAJES	251 216	100
_NOTA	Después de varios días de trabajo por la renovación de línea general de drenaje. La cuadrilla encargada del programa del bacheo y drenajes, hace nivelación y así continuar con la reparación de zanja de drenaje en Av. Enrique Estrada.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-06-23	LOC.PARDILLO 3	REPARACION DE LINEA GENERAL.	BACHEO DRENAJES	251 216	100
_NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas acuden a dar atención a los vecinos de la Comunidad de Pardillo 3, esto con el fin de atender la problemática de drenaje que afecta a más de 30 domicilios.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-06-23	LOC.PARDILLO 3	REPOSICION DE LINEA GENERAL	BACHEO DRENAJES	251 216	100
_NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, continúan con los trabajos en la Comunidad de Pardillo 3 de reposición de línea general de drenaje beneficiando a más de 30 familias.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-06-23	LOC. ESTACION SAN JOSE	TRASLADO DE MATERIAL	BACHEO DRENAJES	251 216	100
_NOTA	El personal a cargo de los drenajes apoyo en el acarreo de 16 tramos de tubería de pvc de 10" a la Comunidad Estación San José. Esto con el fin de modificar la línea general de drenaje que se encuentra dañada.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-06-23	COLONIA LOS OLIVOS	REPARACION DE DRENAJE	BACHEO DRENAJES	251 216	100
_NOTA	<u>El personal a cargo de los drenajes apoya en la reparación y colocación de tubería en la Calle Caoba de la Colonia Los Olivos.</u>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-06-23	LOC.PARDILLO 3	INSTALACION DE DESCARGAS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, continúa con los trabajos en la Comunidad de Pardillo 3, por el cual hacen 18 instalaciones de descargas domiciliarias.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-06-23	LOC.PARDILLO 3	CONSTRUCCION DE REGISTROS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, continúa con los trabajos en la Comunidad de Pardillo 3, por el cual hacen construcción de registros.				



II AYUNTAMIENTO
2021-2024

FRESNILLO
Tiene Rumbo

Bitácoras de actividades 2023
Departamento: Mantenimiento Físico



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Av. Plateros No. 1103 Col. Arboledas C.P. 99036 Fresnillo, Zacatecas.

Fresnillo Municipio <https://www.fresnillo.gob.mx/>

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-06-23	VARIAS	CONSTRUCCION DE REGISTROS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
NOTA	Se continua con los trabajos de construcción de camellón en carretera Estación San José, por el cual el personal a cargo de bacheo aplica 65 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-06-23	VARIAS	LIMPIEZA DE ESCOMRO Y BASURA	BACHEO DRENAJES	251 216	100
NOTA	El personal de desarrollo Urbano y Obras Publicas apoya a la brigada de limpieza de cada viernes a cargo de funcionarios públicos en la recolección de basura en diferentes calles de la Ciudad (C.20 de Nov, C. Lázaro Cárdenas, C.Topilzin), y después continúan con la limpieza de escombro C. Sierra Frías, Calle Jalapa, Calle Campeche y Calle Agua Prieta.				





II AYUNTAMIENTO
2021-2024



Bitácoras de actividades 2023
Departamento: Mantenimiento Físico

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Av. Plateros No. 1103 Col. Arboledas C.P. 99036 Fresnillo, Zacatecas

Fresnillo Municipio <https://www.fresnillo.gob.mx/>

**INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE
OBRAS PÚBLICAS EN EL MES DE ABRIL - JUNIO DEL 2023.**

PERMISOS VARIOS	PERMISOS EXPEDIDOS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	111
PERMISOS VARIOS	447
CONTRATOS DE DRENAJE	54
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA	24
COMPATIBILIDAD URB. Y USO DE SUELO	57
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y VACANCIA	4
CONSTANCIAS VARIAS	86
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	67
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES	59
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y RELOTIFICACIONES.	1
ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES	615
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO	0
TOTAL DE PERMISOS:	1,525